

REP-#154 マルチメタル oL-スチールセラミック (MM-metal oL-steelceramic)



溶接の継ぎ目の微細な亀裂からオイルがにじみ出ていました。オイルの漏れは、通常の溶接による補修の試みが失敗した後、拡大していました。その後、はっきりとMM-メタルoL-スチールセラミック、硬化剤(赤)、補強重ね塗り用として硬化剤(黄)を使用した“直接MM接着法”を用いた補修が決定しました。