


REP-# 066 セラミウム, + VP10-017 (Ceranium + VP10-017)



二個のタービンローターの補修です。ダメージは、羽根の水かき状の部分のすべてに及んでいました。当初、大きな欠損は溶接されていました。侵食している部分にはセラミウム(ペースタイプ)が塗られました。最後は「キャビテーション対策」の為“VP10-017”を塗って補強しました。