

REP-# 002 MM-エラストマー 95 (MM-Elastomer 95)



MM-エラストマー95で変圧器カバーとダイバースイッチとの隙間の油漏れを補修しています。はじめに変圧器内の油を排出し、表面をMMディグリーザーZで完全に脱脂した後、MM-エラストマー95を刷毛塗りしています。