


REP-# 101 MM-エラストマー 95 (MM-Elastomer 95)



混合する為のコンベヤベルトが長さ120mm×130mm三角状に破れました。補修箇所をMM-ディグリーザーで脱脂してきれいにした後、MM-エラストマー95と硬化剤EL1を適用しました。その後、5パールの張力がかかる状態で再作動しました。