

REP-# 162 セラミウムBD + セリウム (Ceramium BD + Sealiium)



フリスなどの素材に通貨の様に模様を入れるニッケルドラムにクラックと割れ目が見つかりました。割れが発見された場所は厚み2mmと非常に薄く安定させなければなりません。修理しなければ素材がドラムに巻き込まれてしまう危険があります。アセトンで脱脂洗浄された後、セラミウム BDは適用され亀裂と割れ目は埋められました。これらの部分は再び磨かれ、妥当な輪郭に削られました。その後表面はセリウムでコーティングされ、網状スクリーンの補修作業終了の後、通常の作業状態に戻されました(作動圧170バール)