

REP-# 104 セラウム, + VP10-017 (Ceranium + VP10-017)



付加的な遠心カポンプに浸食とキャビテーションの影響で生じたダメージは、セラウムを使用して修復されました。ハウジングとつば付受け口の内部は、VP10-017で被覆しました。