

REP-# 038 マルチメタル oL-スチールセラミック (MM-metal oL-steelceramic)



ディーゼル 機関車の初走行の時に、エンジングロック中央の潤滑油近くに鑄物の引け巣がみつかりました。オイルが引け巣から漏れており、MM-メタル oL-スチールセラミックと硬化剤(黄)で修復しました。数回のテスト走行の後、修復したエンジンは新しい機関車に据付されました。