

REP-# 044 マルチメタル oL-スチールセラミック (MM-metal oL-steelceramic)



大型変圧器の負荷時タップチェンジャー装置内でタップチェンジャーのトップと切り替え装置の間の亀裂からオイルが漏れています。この補修にも「ダイレクトMM接着法」が利用されました。MM-メタルoL-スチールセラミックと硬化剤(赤)とその後硬化剤(黄)で層を増しました。