

REP-# 115

マルチメタル oL-スチールセラミック (MM-metal oL-steelceramic)



シンプルクス小型パッキンからの油漏れを修復しています。補修部分から油が流出していた為、作業は困難でした。その為直接MM接着法を用いてポリマーメタルを油に覆われた表面に塗布する事にしました。MM-メタルoL-スチールセラミックと硬化剤(赤)を使用しています。