

REP-# 081 セリウム



シリンダーヘッドに生じたミクロの穴からの漏れをセリウムで塞いでいます。