


REP-# 060 マルチメタル UW



タンカー(サイズ: 15000GRT)が水底に接触していました。200mm×700mmという大きな割れが生じ、MM-メタル UWと硬化剤UW9及び金属板で補修しました。