


REP-# 130 マルチメタル SS-スチールセラミック + VP10-017



アルミニウムを使用していないステアリングギアの油圧ポンプ本体の亀裂をMM-メタルSS-スチールセラミックと硬化剤(黄)を使用して修復しています。その後本体全体をVP10-017で被覆して、鑄込みの隙間を充填しました。